

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN EL CENTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0020-43	FECHA:	12/12/2024



Foto 1: Se observa el piso cerámico nuevo colocado.



Foto 2: Se observa el piso cerámico nuevo instalado.



Foto 3: Se puede observar la nueva puerta instalada.




Foto 4: Se puede observar la sustitución de la banqueta de concreto terminada.



Foto 5: Se observa la nueva torta de concreto



Foto 6: Se puede observar la nueva estructura de soporte de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lorencia Maria...
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN EL CENTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0020-43	FECHA:	12/12/2024



Foto 7: Se puede observar la sustitución de la lámina troquelada.



Foto 8: Se puede observar el levantamiento de la banquetta que se encontraba en mal estado.



Foto 9: Se observa la reparación del pozo.

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Gloria María García
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

