

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN LA MARINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0022-43	FECHA:	16/06/2024



Foto1: SE OBSERVA QUE YA SE FINALIZO EL MURO PERIMETRAL.



Foto 2: SE OBSERVA QUE YA SE FINALIZO CON LA PUESTA DE CANALES.



Foto 3: SE ORSERVA QUE YA SE INSTALO NUEVO BALCÓN



Foto 4: SE OBSERVA QUE SE INSTALO VENTANA NUEVA




Foto 5: SE ORSERVA QUE YA SE INSTALO EL PISO CERAMICO



Foto 6: SE ORSERVA QUE EL FOCO ESTA FUNCIONANDO BIEN.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN LA MARINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0022-43	FECHA:	16/06/2024



FOTO7:SE OBSERVA LA PILA NUEVA




Foto 8:




Foto 9:



Foto 10:




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

