

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa a EORM Sector Sur, Aldea Sibaná	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Sur Aldea Sibaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0062-41	FECHA:	11/10/2024



Foto 1: Se observa que la lámina de zinc, se encuentra en mal estado



Foto 2: Se observa mal estado de la estructura metálica



Foto 3: Se observa acumulación de agua y filtración a aulas de párvulos. Banqueta



Foto 4: Se observa puertas en mal estado (cocina)



Foto 5: Portón de Ingreso en mal estado, se descuadro y no corre




Foto 6: Se observa filtración de agua. Alisado de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa a EORM Sector Sur, Aldea Sibaná	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Sur Aldea Sibaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0062-41	FECHA:	11/10/2024



Foto 7: Sustrucción de Chorros.



Foto 8: Accesorios de sanitario, por deterioro y fuga de agua.



Foto 9: Sustrucción de llaves



Foto 10: Mantenimiento a lavamanos



Foto 11: Mantenimiento a Mingitorios



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa a EORM Sector Sur, Aldea Sibaná	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Sur Aldea Sibaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0062-41	FECHA:	28/11/2020



Foto 1: Se observa el mal estado de la lámina de las aulas de párvulos, urge mantenimiento.



Foto 2: Se observa el deterioro del piso de cemento de escenario.



Foto 3: Se observa puerta de cocina y aula en mal estado



Foto 4: Se observa chimeneas de cocina en mal estado.



Foto 5: Se observa la necesidad de implementar salida de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

