



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                                            |                                |                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU                                 | MUNICIPIO:                     | EL ASINTAL              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB Anexa a EORM Sector Sur, Aldea Sibaná | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector Sur Aldea Sibaná |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-09-0062-41                              | FECHA:                         | 15/11/2024              |



Foto 1: Se observa el seguimiento de colocacion de lámina de zinc



Foto 2: Se observa el seguimiento de la colocacion de la estructura metálica



Foto 3: Se observa el seguimiento de fundición de banqueta en aulas de párvulos.



Foto 4: Se observa la reparacion de puertas que se encontraban en mal estado (cocina)



Foto 5: Se observa la sustitucion de portón de ingreso que se encontraba en mal estado



Foto 6: Se observa el proceso de alisado de pared por filtración de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO ☐      DURANTE ☒      POSTERIOR ☐

|                             |                                            |                                |                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU                                 | MUNICIPIO:                     | EL ASINTAL              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB Anexa a EORM Sector Sur, Aldea Sibaná | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector Sur Aldea Sibaná |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-09-0062-41                              | FECHA:                         | 15/11/2024              |



Foto 7: Se observa el proceso de sustitución de Chorros.



Foto 8: Se observa el cambio de accesorios de sanitario, por deterioro y fuga de agua.



Foto 9: Se observa el proceso de Sustitución de llaves



Foto 10: Se observa el proceso de mantenimiento a lavamanos




Foto 11: Se observa el proceso de mantenimiento a mingitorios



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente del CONSEJO EDUCATIVO



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                                            |                                |                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU                                 | MUNICIPIO:                     | EL ASINTAL              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB Anexa a EORM Sector Sur, Aldea Sibaná | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector Sur Aldea Sibaná |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-09-0062-41                              | FECHA:                         | 2/12/2024               |



Foto 1: Se observa el proceso de mantenimiento de la lámina troquelada de aulas de párvulos.



Foto 2: Se observa el proceso de cambio de piso en escenario.



Foto 3: Se observa el mantenimiento de puerta de cocina y aula



Foto 4: Se observa proceso de cambio de Chimeneas.



Foto 5: Se observa el proceso implementación de salida de agua pluvial de banqueta a calle.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

