

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X.

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa a EORM Sector Sur, Aldea Sibaná	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Sur Aldea Sibaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0062-41	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Finalización de colocación de lamina MaxAlum en aula



Foto 2: Finalización de colocación de estructura metálica en aula.



Foto 3: Finalización de banqueta en la parte de atrás de aulas de párvulos.



Foto 4: Finalización de mantenimiento de puertas que se encontraban en mal estado.



Foto 5: Finalización de sustitución de portón de ingreso.



Foto 6: Finalización de Alisado de pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa a EORM Sector Sur, Aldea Sibaná	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Sur Aldea Sibaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0062-41	FECHA:	15/11/2024



Foto 7: Finalización de sustitución de chorros.



Foto 8: Finalización de cambio de accesorios de sanitario, por deterioro y fuga de agua.



Foto 9: Finalización de proceso de Sustitución de llaves



Foto 10: Finalización de mantenimiento a lavamanos



Foto 11: Finalización de proceso de mantenimiento a mingitorios

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y activar el campo de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa a EORM Sector Sur, Aldea Sibaná	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Sur Aldea Sibaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0062-41	FECHA:	5/12/2024



Foto 1: Finalización de mantenimiento de techo de aulas de párvulos



Foto 2: Finalización de cambio de piso cerámico en Escenario.



Foto 3: Finalización de mantenimiento de puerta de cocina y aula.



Foto 4: Finalización de Sustitución de chimeneas de cocina.



Foto 5: Finalización de salida de agua de banqueta a salida principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

