



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión 1

SITUACIÓN DE NECESIDADES DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sibana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0264-42	FECHA:	10/10/2024



Foto 1: No se cuenta con estufa en funcionamiento, se necesita sustituirla.



Foto 2: Se observa que pila actual se encuentra en mal estado.



Foto 3: Se necesita mejorar muros de cocina



Foto 4: Se observa que piso existente necesita mejoras.



Foto 5: Se observa que pared actualmente no cuenta con repello.



Foto 6: Se observan paredes sin pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sibana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0264-42	FECHA:	10/10/2024



Foto 7: Se observa que la cocina carece de una puerta.



Foto 8: Se observa el mal estado de puertas.



Foto 9: Se observa la necesidad de suministrar torta de concreto en patio.



Foto 10: Se observa que pared necesita aplicacion de pintura.



Foto 11: Se observa que el piso necesita mejoras.



Foto 12: Se observa el mal estado del muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público