

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SIBANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0264-42	FECHA:	13/12/2024



FOTO 1: Finalización de colocación de estufa



FOTO 2: Finalización de colocación de pila



FOTO 3: Finalización de mejora en muo de cocina



FOTO 4: Finalización en colocación de piso





FOTO 5: Finalización de repello en pared.



FOTO 6: Finalización de pintura en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OEP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RÉTALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SIBANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0264-42	FECHA:	13/12/2024



FOTO 7: Finalización de colocación de puerta en la cocina



FOTO 8: Finalización de colocación de puertas.



FOTO 9: Finalización de torta de concreto en patio.



FOTO 10: Finalización de aplicación de pintura



FOTO 11: Finalización de piso cerámico



FOTO 12: Finalización de repello en muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
EODP Anexa
EORM

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ALDEA SIBANA, EL ASINTAL