



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

INDICACIÓN DE FRECUENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paraje Nil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0273-43	FECHA:	3/10/2024



Foto 1: Sustrucción de estufa Rual.



Foto 2: Mejoramiento de muro.



Foto 3: Sustrucción piso cerámico.



Foto 4: Sustrucción del sistema eléctrico.



Foto 5: Instalación de azulejo en banco de trabajo.



Foto 6: Sustrucción de pila de 2 lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

J A P

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

INDICACIÓN DE FRECUENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paraje Nil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0273-43	FECHA:	3/10/2024



Foto 7: Mantenimiento de balcones de metal.




Foto 8: Aplicación de Pintura.



Foto 9: Sustitución de Inodoro.



Foto 10: Mantenimiento de puerta.



Foto 11: Sustitución de puertas de servicio sanitario.



Foto 12: Suministro e instalación de piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

I A P

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE PRECURIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paraje Nil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0273-43	FECHA:	3/10/2024



Foto 13: RESANE Y APLICACIÓN DE PINTURA.



Foto 14: Sustitución de estructura de metal.



Foto 15: Sustitución de lámina.



Foto 16: Sustitución Pila de cemento 2 lavaderos.



Foto 17: Sustitución de lavamanos.



Foto 18: Sustitución de canal de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

I A P

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE LAS NECESIDADES DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paraje Nil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0273-43	FECHA:	3/10/2024



Foto 19: Mantenimiento de puertas de Metal.



Foto 20: Sustitución de sistema Eléctrico.



Foto 21: Resane y aplicación de Pintura.



Foto 22: Suministro e Instalación de piso cerámico.

Foto 23:

Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---