



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paraje Nil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0273-43	FECHA:	3/10/2024



Foto 1: Sustrucción de estufa rural completa (incluye Chimenea y plancha de metal).




Foto 2: Mejoramiento de Muro (conformación de ruta de evacuación).



Foto 3: Sustrucción de piso cerámico.



Foto 4: Sustrucción de Sistema eléctrico.



Foto 5: Suministro e instalación de azulejo en banco de trabajo.



Foto 6: Sustrucción de pila de cemento de 2 lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

I A R

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SELECCIÓN DE PRECENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paraje Nil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0273-43	FECHA:	3/10/2024



Foto 7: Mantenimiento de balcones de metal.




Foto 8: Resane y aplicación de pintura latex acrílica en muros exteriores e interiores.



Foto 9: Sustitución de inodoro.



Foto 10: Mantenimiento de estructura lijado y cepillado de puertas.



Foto 11: Sustitución de puertas de servicios sanitarios.



Foto 12: Suministro e instalación de piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

3. INDICACIÓN DE NECESIDADES DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paraje Nii
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0273-43	FECHA:	3/10/2024



Foto 13: Resane y aplicación de pintura en muros interiores y exteriores.



Foto 14: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.



Foto 15: Sustitución de lámina por lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 16: Sustitución de pila de cementode de 2 lavaderos.



Foto 17: Sustitución de lavamanos.



Foto 18: Sustitución de canal de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E A R

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

3. INDICACIÓN DE NECESIDADES DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paraje Nil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0273-43	FECHA:	3/10/2024




Foto 19: Mantenimiento de puertas de metal.



Foto 20: Sustitución de sistema eléctrico.



Foto 21: Resane y aplicación de pintura.



Foto 22: Suministro e instalación de piso Cerámico.

Foto 23:

Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

I H R

Firma y sello del Presidente de la OPF



Gulebas

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

