



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Sur Aldea Sibaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0376-43	FECHA:	11/10/2024



Foto 1: Se observa la necesidad de sustitución de lamina de Escenario



Foto 2: Se observa la necesidad de cambio de estructura metálica y lamina



Foto 3: Se observa la necesidad canales de agua de metal y bajada de agua



Foto 4: Se observa sistema eléctrico para reparación.



Foto 5: Se observa sistema eléctrico en mal estado para sustitución.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia (OPF)



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Sur Aldea Sibaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0376-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Se observa la necesidad implementar drenaje de agua pluvial a calle



Foto 2: Se observa la necesidad de implementar luminarias y sustituir otras.



Foto: 3 Se observa la necesidad de implementar tomacorrientes.



Foto: Se observa la necesidad de ampliación de línea de sistema eléctrico

Observación: EXTRAS Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

