

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Sur Aldea Sibaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0376-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Se observa el proceso de sustitución de lamina de Escenario



Foto 2: Se observa el proceso de cambio de estructura metálica y lamina



Foto 3: Se observa proceso de instalación de canales de agua de metal y bajada de agua



Foto 4: Se observa proceso de reparación de sistema eléctrico.



Foto 5: Se observa proceso de sustitución de sistema eléctrico en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Sur Aldea Sibaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0376-43	FECHA:	2/12/2024



Foto 1: Se observa el proceso de drenaje de salida de agua pluvial



Foto 2: Se observa el proceso de ampliación y sustitución de luminarias.



Foto 3: Se observa proceso de drenaje de agua pluvial




Foto 4: Se observa ampliación de sistema eléctrico escenario

Foto 6:

Observación: EXTRAS Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la EORM



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

