



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Sur Aldea Sibaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0376-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Finalización de sustitución de lamina MaxAlum en Escenario



Foto 2: Finalización de cambio de estructura metálica en escenario



Foto 3: Finalización de instalación de canales de agua de metal y bajada de agua



Foto 4: Finalización de reparación de sistema eléctrico.



Foto 5: Finalización de sustitución de sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Sur Aldea Sibana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0376-43	FECHA:	5/12/2024



Foto 1: Finalización de Drenaje de canales de agua pluvial



Foto 2: Finalización de ampliación y cambio de luminarias



Foto 3: Finalización de implementación de tomacorrientes



Foto 4: Finalización de ampliación de sistema eléctrico en escenario

Observación: EXTRAS Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público