



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	El Asintal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da AV. 2-56 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-1057-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 1: Sustrucción de los inodoros.



Foto 2: Sustrucción del área del baño que se encontraba en mal estado.



Foto 3: Sustrucción del lavamanos en mal estado.



Foto 4: Mantenimiento realizado a las puertas de los baños.




Foto 5: Pared finalizada con su pintura.



Foto 6: Instalación de un lavamos faltante.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	El Asintal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da AV. 2-56 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-1057-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 7: Colocación de balcones de metal.



Foto 8: Cambio de las láminas deterioradas.



Foto 9: Mejoramiento de los grifos.



Foto 10: Mejoramiento de los balcones y pintura de las paredes.





Foto 11: Mejoramiento de la puerta que estaba oxidada.



Foto 12: Mejoramiento de las pares que se encontraban sucias y sin pinturas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---