


HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-1248-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/11/2023

 Foto 1: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA	 Foto 2: FOTOGRAFIA CON LA SECRETARIA DE LA OPF
 Foto 3: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL AULA, VISTA DESDE EL EXTERIOR	 Foto 4: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL AULA, VISTA DESDE EL EXTERIOR
 Foto 5: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL AULA, VISTA DESDE EL INTERIOR	 Foto 6: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL AULA, VISTA DESDE EL INTERIOR

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
---	---

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-1248-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/11/2023
 Foto 7: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL AULA, VISTA DESDE EL INTERIOR		 Foto 8: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL AULA, VISTA DESDE EL INTERIOR	
 Foto 9: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL AULA, VISTA DESDE EL INTERIOR		 Foto 10: FOTOGRAFIA ACTUAL DEL PISO DE LA COCINA	
 Foto 11: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA ESTUFA QUE TIENE LA ESCUELA		 Foto 12: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL CANAL, UBICADO EN EL AULA	
			