

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	El Asintal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Corcho Sur, Aldea Sibaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-1516-43	FECHA:	28/10/2024



FOTO 1: Se observa el tubo de concreto en deterioro



FOTO 2: Se observa el mal estado del sistema eléctrico



FOTO 3: Se observa la falta de malla en balcones



FOTO 4: Se observa que la pared esta muy baja, se necesita mejorar.



FOTO 5: Se observa el mal estado de los chorros



FOTO 6: Se observa que lavamanos necesita mejoras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	El Asintal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Corcho Sur, Aldea Sibaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-1516-43	FECHA:	28/10/2024



FOTO 7: Se necesita montaje y desmontaje de estructura metálica + techo de lamina.



FOTO 8: Se observa el estado de muro, se necesita repello



FOTO 9: Se observa la falta de línea principal de agua y drenaje



FOTO 10: Se observa el mal estado de balcones



FOTO 11: Se observa el mal estado, se necesita mantenimiento en porton



FOTO 12: Se observa el mal estado de varillas en balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
 Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	El Asintal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Corcho Sur, Aldea Sibaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-1516-43	FECHA:	28/10/2024



FOTO 13: Se observa que necesita aplicación de pintura en pared.



FOTO 14: Se necesita cambio de lamina



FOTO 15: Se observa la necesidad de ventanas de pvc



FOTO 16: Se observa el mal estado del sistema eléctrico



FOTO 17: Se observa el deterioro del cielo falso, urge sustitución.




FOTO 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	---