



Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU    | MUNICIPIO:                     | El Asintal                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector Corcho Sur, Aldea Sibaná |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-09-1516-43 | FECHA:                         | 29/11/2024                      |



FOTO 1: Sustrucción de tubo de concreto



FOTO 2: Reparación de sistema eléctrico



FOTO 3: Colocación de malla en balcones.



FOTO 4: Elevación de pared en cocina.



FOTO 5: Sustrucción de 4 chorros que estaban en mal estado



FOTO 6: Sustrucción de lavatrastos de cemento en mal estado por lavamano de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU    | MUNICIPIO:                     | El Asintal                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector Corcho Sur, Aldea Sibaná |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-09-1516-43 | FECHA:                         | 29/11/2024                      |



FOTO 7: Desmontaje de estructura metálica



FOTO 8: Repello de muro de cocina



FOTO 9: Drenaje de agua



FOTO 10: Se observa mantenimiento de balcones.



FOTO 11: Mantenimiento del porton en pintura.



FOTO 12: Se observa la colocación de barillas en balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU    | MUNICIPIO:                     | El Asintal                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector Corcho Sur, Aldea Sibaná |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-09-1516-43 | FECHA:                         | 29/11/2024                      |



FOTO 13: Se observa la necesidad de pintura en la pared.



FOTO 14: Se observa el cambio de lámina.



FOTO 15: Se observa la puesta de ventanas pvc.



FOTO 16: Se observa el arreglo del sistema eléctrico.



FOTO 17: Se observa el arreglo del cielo falso.



FOTO 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

