



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	El Asintal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Corcho Sur, Aldea Sibaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-1516-43	FECHA:	29/11/2024



FOTO 1: Finalización de tubo de concreto



FOTO 2: Finalización del sistema eléctrico.



FOTO 3: Finalización de malla .



FOTO 4: Finalización de la elevación de pared.




FOTO 5: Colocación de los cuatro chorros.



FOTO 6: Colocación de lavatrastos de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	El Asintal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Corcho Sur, Aldea Sibaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-1516-43	FECHA:	29/11/2024



FOTO 7: Finalización de montaje de la estructura metálica + techo de lámina.



FOTO 8: Finalización de repello de pared.



FOTO 9: Colocación de la línea principal de agua y drenaje.



FOTO 10: Finalización de balcones .



FOTO 11: Finalización de reparación de porton .



FOTO 12: Colocación de varillas de los balcones .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	El Asintal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Corcho Sur, Aldea Sibaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-1516-43	FECHA:	29/11/2024



FOTO 13: Finalización de pintura en la pared.



FOTO 14: Colocación de lámina.



FOTO 15: Colocación de ventanas de pvc.



FOTO 16: Colocación de el sistema eléctrico.



FOTO 17: Colocación de cielo falso.




FOTO 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPEF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

