

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                                                  |                                |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Sacatepéquez                                                     | MUNICIPIO:                     | La Antigua Guatemala       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo (NUFED) No. 633 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Alde San Bartolomé Becerra |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 03-01-0020-45                                                    | FECHA:                         | 10 de septiembre de 2024   |



Foto 1: Bajada pluvial en patio



Foto 2: Bajada pluvial en patio



Foto 3: puerta tipo malla



Foto 4: láminas que se desinstalarán e instalarán para corrección de goteras



Foto 5: láminas que se desinstalarán e instalarán para corrección de goteras



Foto 6: pintura salones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                                                  |                                |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Sacatepéquez                                                     | MUNICIPIO:                     | La Antigua Guatemala       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo (NUFED) No. 633 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Alde San Bartolomé Becerra |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 03-01-0020-45                                                    | FECHA:                         | 10 de septiembre de 2024   |



Foto 7: pintura en salones



Foto 8: limpieza y pintura de puertas



Foto 9: limpieza y pintura de puertas



Foto 10: nivelación piso de patio




Foto 11: Nivelación piso de patio



Foto 12: nivelación piso de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                                                  |                                |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Sacatepéquez                                                     | MUNICIPIO:                     | La Antigua Guatemala       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo (NUFED) No. 633 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Alde San Bartolomé Becerra |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 03-01-0020-45                                                    | FECHA:                         | 10 de septiembre de 2024   |



Foto 13: pintura exterior salones



Foto 14: pintura exterior salones



Foto 15: pintura exterior salones



Foto 16: restauración puerta de madera



Foto 17: pilares



Foto 18: pilares

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la QPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                                                  |                                |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Sacatepéquez                                                     | MUNICIPIO:                     | La Antigua Guatemala       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo (NUFED) No. 633 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Alde San Bartolomé Becerra |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 03-01-0020-45                                                    | FECHA:                         | 10 de septiembre de 2024   |



Foto 25: Baño señoritas



Foto 26: Baño jóvenes



Foto 27: unidades eléctricas de luz



Foto 28: unidades eléctricas de luz



Foto 29: unidades eléctricas de luz



Foto 30: Unidades eléctricas de luz

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

