



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
REPORTE #1 día 15/11/2024

RECIBIDO 27/11/2024

PHA-FOR-122
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SACACHEPEQUEZ	MUNICIPIO:	ANTIGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AL DIA SAN CRISTOBAL EL BAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-01-0040-42	FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 1924



Foto1: DIA 15 CONTINUACION DE TRABAJOS EN CIELO FALSO



Foto 2: DIA 15 DESMONTAJE DE CANALES



Foto 3: DIA 15 CONTINUACION DE DESMONTAJE DE CIELO FALSO



Foto 3: DIA 16 CONTINUACION DE DESMONTAJE DE CIELO FALSO




Foto 3: DIA 15 CONTINUACION DE DESMONTAJE DE CIELO FALSO



Foto 3: DIA 16 CONTINUACION DE DESMONTAJE DE CIELO FALSO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



6/11/2024



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
REPORTE # 2 16 NOVIEMBRE 2024

PRA FOR:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SACATEPECQUEZ	MUNICIPIO:	ANTIGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AL DEFA SAN CRISTOBAL EL BAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-01-0040-42	FECHA:	16 DE NOVIEMBRE DE 2024



Fotografía 1: DÍA 16 RECEPCIÓN DE MATERIALES Y CONTINUACIÓN DE TRABAJOS



Fotografía 2: DÍA 16 RECEPCIÓN DE MATERIALES Y CONTINUACIÓN DE TRABAJOS




Fotografía 3: DÍA 16 RECEPCIÓN DE MATERIALES Y CONTINUACIÓN DE TRABAJOS



Fotografía 4: DÍA 16 RECEPCIÓN DE MATERIALES Y CONTINUACIÓN DE TRABAJOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Promotor de la OPE	 Firma y sello de la Inspectora Antigua
---	--



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
REPORTE # 3 DIA 18 NOVIEMBRE 2024

PRA-FOR 122
Versión 1

SITUACIÓN DE EFICIENCIAS DE TERMINALES

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	SACACAPÉQUEZ	MUNICIPIO	ANTIGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA SAN CRISTOBAL EL BAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	03-01-0040-42	FECHA	18 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: DIA 18 CONTINUACION DE TRABAJOS



Foto 2: DIA 18 CONTINUACION DE TRABAJOS



Foto 3: DIA 18 CONTINUACION DE TRABAJOS



Foto 4: DIA 18 CONTINUACION DE TRABAJOS



DIA 18 CONTINUACION DE TRABAJOS



Foto 6: DIA 18 CONTINUACION DE TRABAJOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y cargo del Presidente de la OPP	 Firma y Cargo Director Centro Educativo Público
---	---



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
REORTE #4 20 NOVIEMBRE

PIAA-OR-12
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	ANTICUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN CRISTOBAL EL BAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-01-0040-42	FECHA:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA COLOCACION DEL CIELO FALSO



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA COLOCACION DEL CIELO FALSO



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA COLOCACION DEL CIELO FALSO



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA COLOCACION DEL CIELO FALSO



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA COLOCACION DEL CIELO FALSO



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA COLOCACION DEL CIELO FALSO

Observación: si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Directa Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
REORTE #5 22 NOVIEMBRE

PRA-FOR 13:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	ANTIGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	FORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN CRISTÓBAL EL HAYO
CÓDIGO DE ESTABLECIMIENTO:	03-01-0040-42	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA COLOCACION DEL CIELO FALSO



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA COLOCACION DEL CIELO FALSO



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA COLOCACION DEL CIELO FALSO



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA COLOCACION DEL CIELO FALSO



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA COLOCACION DEL CIELO FALSO



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA COLOCACION DEL CIELO FALSO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE

María Pérez Siqueiro de Llan

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
REORTE #6 23 NOVIEMBRE

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DE EFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	ANTIGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	FORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN CRISTÓBAL EL BAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-01-0040-42	FECHA:	23 DE NOVIEMBRE DE 2024



RECEPCION DE MATERIALES



RECEPCION DE MATERIALES



RECEPCION DE MATERIAL PARA



INSTALACION DE CIELO FALSO




INSTALACION DE CIELO FALSO



INSTALACION DE CIELO FALSO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CEN


Firma y Sello Director Centro Educativo Público