

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	ANTIGUA GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUAN DEL OBISPO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-01-1439-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	30/04/2024



Foto 1: Imagen que muestra el estado actual del techo y la estructura portante de madera, del módulo de aulas a intervenir.



Foto 2: Imagen que muestra el estado actual del techo de duralita, del módulo de aulas a intervenir.



Foto 3: Imagen que muestra el estado actual del techo de duralita y la estructura portante de madera, del módulo de aulas a intervenir.



Foto 4: Imagen que muestra el estado actual del techo de duralita, del módulo de aulas a intervenir.



Foto 5: Imagen que muestra el estado actual del techo y la estructura portante de madera, del módulo de aulas a intervenir.




Foto 6: Imagen que muestra el estado actual de la estructura portante del techo de madera, del módulo de aulas a intervenir.

Amir E. Amador D.C.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Amir E. Amador

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Arefis Sarai Fuentes Pérez
INGENIERA CIVIL
Colegiado 16.204

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.