

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SUMPANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN ANEXO A EORM EL YALU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE EL YALU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0013-42	FECHA:	15 DE OCTUBRE 2024



Foto 1: Modulo A: Ampliación del area de cocina y cerramiento.



Foto 2: Modulo A: Chimenea en mal estado.



Foto 3: Modulo A: Abertura central y filtración de agua



Foto 4: Modulo A: Techo de bodega de agua en mal estado.



Foto 5: Modulo A: Abertura y filtración de agua.



Foto 6: Modulo A: Cambio de lamina a loza.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---