



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SUMPANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, RANCHO ALEGRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RANCHO ALEGRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0111-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: Puertas de salones y sanitarios dañados



Foto 2: Mantenimiento de barandas y balcones



Foto 3: Gabinetes para cocina



Foto 4: Cambio de vidrios de cocina y salón



Foto 5: Mejoramiento del drenaje



Foto 6: Mejoramiento de mingitorios e instalación de sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bora Orsilda Razon Galina
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SUMPANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, RANCHO ALEGRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RANCHO ALEGRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0111-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 7 Mejoramiento e instalación de Portón



Foto 8: Mantenimiento e instalación de techo



Foto 9: instalación de piso en el aula



Foto 10: Mantenimiento de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

13050 Cr. 5 de H. Rancho Alegre Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

