



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SUMPANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO AL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RANCHO ALEGRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0111-43	FECHA:	



Foto 1: Mantenimiento de puertas y balcones



Foto 2: Pared derrumbada para ampliar salón



Foto 3: cambio de azulejo en lavamanos



Foto 4: Medición y nivelación del terreno para instalación de portón



Foto 5: instalación de piso en aula



Foto 6: instalación de techado en patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Griselda Baxón Callaña Firma y sello del Presidente de la OPF	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO ALEGRE CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA GUATEMALA C.A. SUMPANGO	[Signature] Firma y Sello Director Centro Educativo Público	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO ALEGRE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA GUATEMALA C.A. SUMPANGO
--	---	---	--



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SUMPANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO AL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RANCHO ALEGRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0111-43	FECHA:	



Foto 7: instalación de sanitario

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Enzella Rosón Gallina
Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

