



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SUMPANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO AL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RANCHO ALEGRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0111-43	FECHA:	



Foto1: Mantenimiento de puertas y balcones



Foto 2: Mantenimiento de minjitorio



Foto 3: Instalación de babinetes aereos y puertas para gavinete.



Foto 4: mejoramiento del techado



Foto 5: Mejoramiento de lavamanos



Foto 6: Círculación y techado de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Gisela Paxón Gallina
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

