



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpago
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael El Arado
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0114-43	FECHA:	30/10/2024



Foto1: imagen central del patio a cubrir.



Foto 2: imagen lateral del patio a cubrir.



Foto 3: imagen del lado norte del patio a cubrir.



Foto 4: imagen del patio con vista al portón de ingreso.




Foto 5: imagen del lado este del patio a cubrir.



Foto 6: imagen del lado oeste del patio a cubrir.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	---