



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael El Arado
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0114-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: imagen central del patio en proceso.




Foto 2: imagen lateral del patio en proceso.



Foto 3: imagen del lado norte del patio en proceso.



Foto 4: imagen del patio con vista al portón de ingreso en proceso.



Foto 5: imagen del lado este del patio en proceso.



Foto 6: imagen del lado oeste del patio en proceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

