

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BILINGÜE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1-49 ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-07-0028-43	FECHA:	26 DE ABRIL DE 2024




Foto 1:




Foto 2:




Foto 3:







Foto 4:



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BILINGÜE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. AVENIDA 1-49 ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-07-0028-43	FECHA:	26 DE ABRIL DE 2024



AZULEJADO DE PARED DE COCINA



CONSTRUCCIÓN DE 2 LAVAMANOS PARA ESTUDIANTES DE PREPRIMARIA



IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO PERIMETRAL



CAMBIO DE VENTANAS POR VENTANAS DE PVC CON MOSQUITERO

Foto 5:

Foto 5:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

