

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BILINGÜE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. AVENIDA 1-49 ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-07-0028-43	FECHA:	28 DE JUNIO DE 2024



Foto1: LIMPIEZA DE PUERTAS PARA MANTENIMIENTO



Foto 2: MANTENIMIENTO DE PORTÓN



Foto 3: ELABORACIÓN DE RAMPA



Foto 4: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE SALONES



Foto 5: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BALCONES



Foto 6: LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN BARANDA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ORE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BILINGÜE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. AVENIDA 1-49 ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-07-0028-43	FECHA:	05 DE JULIO DE 2024



Foto 1: INICIO DE DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS



Foto 2: INICIO DE CONSTRUCCION DE TOP PARA LAVAMANOS



Foto 3: FINALIZACIÓN DE FUNDICIÓN E INICIO DE INSTALACIÓN DE LAVAMANOS



Foto 4: PROCESO DE EXTENSIÓN DE TECHO



Foto 5: AZULEJADO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE LAVAMANOS



Foto 6: FUNDICIÓN DE BASE PARA INSTALACIÓN DE PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



**OPF DE ESCUELA
OFICIAL URBANA
MIXTA BILINGÜE**

Firma y sello del Presidente de la OPF



**ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BILINGÜE
DIRECCIÓN**

Firma y Sello Director Centro Educativo Público