



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-0146-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: REVISIÓN Y MEJORAMIENTO DE FUGA DE AGUA EN SERVICIOS SANITARIOS DEL SEGUNDO NIVEL. RENANDO HUMEDAD EN DIRECCIÓN DE LA ESCUELA



Foto 2: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO EN LA COCINA



Foto 3: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CAMBIO DE SUMINISTROS EN LAVAMANOS



Foto 4: mejoramiento de humedad en servicios sanitarios del segundo nivel



Foto 5: MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE REJA EN PORTÓN DE ACCESO. MANTENIMIENTO Y PINTURA



Foto 6: MEJORAMIENTO EN APLICACIÓN DE PINTURA EN PARTE EXTERIOR Y FACHADA LA ESCUELA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

