



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Santa María de Jesús
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EOU Para Varones Mariano Navarrete	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Segundo Cantón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-11-0170-41	FECHA:	09 de septiembre de 2024



Foto 1: Estado actual de la cancha donde realizan Educación Física los estudiantes



Foto 2: Estado actual del lado Este de la cancha deportiva



Foto 3: Estado actual de la esquina de la cancha deportiva del lado Este



Foto 4: Estado actual del lado oeste de la cancha deportiva




Foto 5: Estado Actual de la esquina de la cancha del lado oeste



Foto 6: Estado actual de la esquina de la cancha del lado oeste

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

