

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN ALOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM. 91.7 RUTA NACIONAL 14, CASERIO EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-14-0985-43	FECHA:	3/10/2024



Foto 1: Mejoramiento de cerco o muro perimetral.



Foto 2: Mejoramiento de sistema de canales.



Foto 3: Mejoramiento de Porton Principal.



Foto 4: Mejoramiento de las bases del porton principal.



Foto 5: Mejoramiento de la pintura de barandas de protección.



Foto 6: Mejoramiento de cerco o muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vilma Sigüenza

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

