

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA BARAHONA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. CANTÓN CHIRIJUÚ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 1, CANTÓN CHIRIJUYÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-16-0003-42	FECHA:	6 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: baño de hombres




Foto 2: baño de hombres



Foto 3: Terraza del segundo nivel salón de computación



Foto 4: Terraza del segundo nivel, salón de tercero primaria



Foto 5: Terraza del segundo nivel, salón de tercero primaria



Foto 6: terraza del segundo nivel, salón de computación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA BARAHONA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. CANTÓN CHIRIJUÚ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 1, CANTÓN CHIRIJUYÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-16-0003-42	FECHA:	6 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: baño de mujeres



Foto 2: baño de mujeres



Foto 3: baño de mujeres




Foto 4: baño de mujeres




Foto 5: baño de hombres



Foto 6: baño de hombres

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---