

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA BARAHONA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CANTÓN CHIRIJUÚ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 1, CANTÓN CHIRIJUÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-16-0004-43	FECHA:	6 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: puerta para ampliacion de cocina




Foto 2: Ventana de la cocina al comedor



Foto 3: Comedor (parte 2)



Foto 4: Puerta de cocina vieja a cocina ampliada



Foto 5: puerta para ampliacion de cocina



Foto 6: pintura de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público