

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael Soche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0009-42	FECHA:	26/06/2024



Foto 1: Construcción torta de cemento



Foto 2: Construcción torta de cemento



Foto 3: Colocación de taza sanitaria




Foto 4: Colocación de reposadera



Foto 5: Colocación de tubería para drenajes de agua pluvial




Foto: Colocación de tubería y piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael Soche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0009-42	FECHA:	26/06/2024



Foto 6: Colocación de bajadas de agua



Foto 8: Levantado de pared de servicios sanitarios



Foto 9: Levantado de muro perimetral



Foto 10: Preparación de terreno para ubicar servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

