

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Federación
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0027-43	FECHA:	24/07/2024



Foto 1: Servicio Sanitario



Foto 2: Cambio de cerámica en el mingitorio



Foto 3: Cambio de llaves del mingitorio.



Foto 4: Cambio de tubería de sanitarios.



Foto 5: Instalación de Rotoplast.



Foto 6: Cambio de canal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

