

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Federación
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0027-43	FECHA:	24/07/2024




Foto1: CAMBIO LAMINA DE ZINC POR TROQUELADA.



Foto 2: CAMBIO DE PORTON PRINCIPAL




Foto 3: CAMBIO Y PINTURA DE PUERTAS DE SANITARIOS




Foto 4: CAMBIO DE LLAVES DE LAVAMANOS




Foto 5: CAMBIO DE SERVICIOS SANITARIOS



Foto 6: CAMBIO DE MINGITORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL	Aldea La Federación
ESTABLECIMIENTO:	12-01-0027-43	FECHA:	24/07/2024



Foto 7: PINTURA DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES.




Foto 8: CAMBIO DECHAPAS A PUERTAS DE AULAS



Foto 9: INSTALACIÓN DE DEPÓSITO PARA AGUA POTABLE



Foto 10: COLOCACIÓN DE MALLA PERIMETRAL



Foto 11: CAMBIO DE CANAL PARA AGUAS PLUVIALES





Foto 12: ILUMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Federación
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0027-43	FECHA:	24/07/2024




Foto 1: CAMBIO LAMINA DE ZINC POR TROQUELADA.




Foto 2: CAMBIO DE PORTON PRINCIPAL



Foto 3: CAMBIO Y PINTURA DE PUERTAS DE SANITARIOS




Foto 4: CAMBIO DE LLAVES DE LAVAMANOS




Foto 5: CAMBIO DE SERVICIOS SANITARIOS




Foto 6: CAMBIO DE MINGITORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P. ALDEA FEDERACIÓN, S.M.	 Firma y Sello Director Centro Educativo ALDEA LA FEDERACIÓN
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL	Aldea La Federación
ESTABLECIMIENTO:	12-01-0027-43	FECHA:	24/07/2024



Foto 7: PINTURA DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES.



Foto 8: CAMBIO DECHAPAS A PUERTAS DE AULAS



Foto 9: INSTALACIÓN DE DEPÓSITO PARA AGUA POTABLE



Foto 10: COLOCACIÓN DE MALLA PERIMETRAL



Foto 11: CAMBIO DE CANAL PARA AGUAS PLUVIALES






Foto 12: ILUMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---