

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                                                          |                                |                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                                               | MUNICIPIO:                     | San Marcos                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta, "Julia Rebeca de Cancinos". | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Las Lagunas, San Marcos. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-01-0028-43                                            | FECHA:                         | 7/10/2024                      |



Foto 1: Cambio de lamina por losa en modulo de baños.



Foto 2: Cambio de lamina por losa en modulo de baños.



Foto 3: Cambio de depósito de Agua



Foto 4: Colocación de cielo falso de PVC



Foto 5: Colocación de cielo falso de PVC



Foto 6: Colocación de cielo falso de PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

