



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                      |                                |                     |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SAN MARCOS           | MUNICIPIO:                     | SAN MARCOS          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ALDEA EL RINCON | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL RINCON     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-01-0030-43        | FECHA:                         | 10 DE JULIO DE 2024 |



Foto 1: CAMBIO DE LAMINA DE ZINC, POR LAMINA TROQUELADA, EN MODULO UNO, DE TRES AULAS.



Foto 2: CAMBIO DE LAMINA DE ZINC POR LAMINA TROQUELADA, EN MODULO DOS DE TRES AULAS.



Foto 3: PINTURA DE PARED, EXTERIOR MODULO DOS.



Foto 4: PINTURA DE PARED INTERIOR, MODULO UNO Y DOS.





Foto 5: CAMBIO DE CHAPAS EN CINCO PUERTAS, DE DIFERENTES AMBIENTES.



Foto 6: CAMBIO DE TORTA DE CEMENTO EN PATIO PRINCIPAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPR | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                      |                                |                     |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SAN MARCOS           | MUNICIPIO:                     | SAN MARCOS          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ALDEA EL RINCON | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL RINCON     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-01-0030-43        | FECHA:                         | 10 DE JULIO DE 2024 |



Foto 7: INSTALACION DE PORTÓN PRINCIPAL DE TRES HOJAS.



Foto 8: COLOCACIÓN DE VENTANAS DE PVC, EN AULA DE PRIMER GRADO.




Foto 9: COLOCACIÓN DE VENTANA DE PVC, EN QUINTO GRADO.



Foto 10: CAMBIO DE FOCOS EN VARIOS AMBIENTES EDUCATIVOS.




Foto 11: INSTALACION DE ESTRUCTURA, DE METAL PARA CUBRIR MODULO DE GRADAS, ACCESO AULAS SEGUNDO NIVEL.



Foto 12: REMOZAMIENTO FINALIZADO EORM. ALDEA EL RINCÓN, SAN MARCOS, 10 DE JULIO DE 2024.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

