

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                                         |                                |                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                              | MUNICIPIO:                     | San Marcos            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M. Carlos Alfonso Barrios de León | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Caxaque         |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-01-0031-43                           | FECHA:                         | 26 de febrero de 2024 |



elaboración de plancha y piso



zanjear y colocación de tubo de drenaje



preparación de terreno para fundición de piso



elaboración de estructura para techo



elaboración de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público