



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0033-43	FECHA:	03/03/2024



Foto 1: Cambio de ventanas de Madera por material de pvc.




Foto 2: Cambio de piso, por ceramico del modulo completo.



Foto 3: Bandeja de Agua fluvial y caja de registro.



Foto 4: Recoleccion de agua.



Foto 5: Mantenimiento de la fosa septica.



Foto 6: Mantenimiento de la Fosa Septica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

OPF

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público