



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-01-0033-43	FECHA:	13/06/2024



Foto 1: Cambio de ventanas de madera por material de pvc.



Foto 2: Cambio de piso, por piso cerámico del modulo completo.



Foto 3: Bandeja de agua fluvial y caja de registro.





Foto 4: Recolección de agua.



Foto 5: Mantenimiento de la fosa septica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---