



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Aldea El Recreo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Recreo, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0040-43	FECHA:	19/05/2024



Foto 1: Reparación de pila



Foto 2: Reparación de Cocina



Foto 3: Reparación de servicios sanitarios



Foto 4: Reparación de piso



Foto 5: Reparación de baranda



Foto 6: Reparación de puertas de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Aldea El Recreo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Recreo, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0040-43	FECHA:	19/05/2024



Foto 1: Reparación de ventanas



Foto 2: Reparacion de Ventanas



Foto 3: Reparación de taza de servicio sanitario



Foto 4: Reparacion de piso de patios



Foto 5: Reparación de piso de aulas




Foto 6: Reparacion de Piso de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

