

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                         |                                |                             |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos              | MUNICIPIO:                     | San Marcos                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M Aldea El Recreo | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Recreo, San Marcos |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-01-0040-43           | FECHA:                         | 4/07/2024                   |



Foto 1: Se arreglo la caja de la pila y se le coloco azulejo adentro



Foto 2: Mantenimiento a plancha rural



Foto 3: Cambio de sanitario, piso ceramico y azulejo



Foto 4: Cambio de bajadas de agua y canales



Foto 5: Cambio de ventanas



Foto 6: Bajadas de agua



Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público