



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chisguachin, Aldea San Sebastian
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0065-43	FECHA:	29/08/2024



Foto1: Preparacion de area para fundicion de piso de torta de Concreto, frente cocina y Comedor.



Foto 2: colocacion de canal de PVC, reparacion de bajada de agua pluvial tubo PVC 3"y sustitucion de Pescantes de metal para canal..



Foto3. Proceso de construccion del Muro Perimetral.



Foto 4: Proceso para Reparación de Canal de Concreto en muros de contencion.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

