



Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chisguachin, Aldea San Sebastian
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0065-43	FECHA:	27/09/2024



Foto1: Culminación de piso de torta de Concreto frente a la cocina y Comedor.



Foto 2: Terminación de la colocación del canal de PVC y reparación de bajada de agua pluvial tubo PVC 3" y sustitución de Pescantes de metal para canal.



Foto3. Culminación del Muro Perimetral frente a la Cocina y Comedor de la Escuela.



Foto 4: Finalización del Canal de Concreto sobre muro de Contención para evitar caída de agua frente a las Aulas de la Escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

