

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Santo Domingo, Aldea La Federación
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0073-43	FECHA:	30 de Abril 2024



Foto 1: Estructura y techado cancha de la escuela,



Foto 2: Colocación electromaya parte lateral



Foto 3: Colocación canales de metal



Foto 4: Cambio de canales de metal y bajadas de agua pluvial



Foto 5: Cambio de lámparas y servicio de cableado eléctrico de dos aulas, baños y dirección



Foto 6: Sustitución de lavamanos baños niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Santo Domingo, Aldea La Federación
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0073-43	FECHA:	30 de Abril de 2024



Foto7: Cambio de lavamanos, baños niñas



Foto 8: Colocación de 46 metros cuadrados de balcones



Foto 9: Colocación de electromaya



Foto 10: Cambio de 4 inodoros baños de niños



Foto 11: Cambio de 2 inodoros baños de niñas



Foto 12: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

