



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Cantón Llano de la Guardia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0074-43	FECHA:	26 de febrero de 2024



Foto 1: Los drenjes de la escuela están en mal estado.



Foto 2: Los gabinetes de la escuela están en mal estado




Foto 3: El techado del establecimiento, especialmente el del patio, debido a que las tejas están agujereadas, permiten la filtración del agua de lluvia



Foto 4: El techado del establecimiento, especialmente el del patio, debido a que las tejas están agujereadas, permiten la filtración del agua de lluvia



Foto 5: Las planchas de la cocina están prácticamente oxidadas




Foto 6: El alumbrado de las aulas y los corredores, son prácticamente obsoletos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las mismas.

Manuela Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

