



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Llano de la Guardia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0074-43	FECHA:	10 de julio de 2024




Foto 1 Así está ahora el alumbrado eléctrico de todas las aulas.



Foto 2: Estas son las tazas sanitarias y sus accesorios



Foto 3: Así luce el techado del patio del establecimiento..



Foto 4: Estas son las planchas con las que cuenta ahora la cocina de la escuela.





Foto 5: Pila instalada en la cocina del establecimiento.



Foto 6: Aspecto de las puertas de las aulas después de haberse pintado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Llano de la Guardia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0074-43	FECHA:	10 de julio de 2024



Foto 1: Mejoramiento del drenaje y tubería de una de las pilas..



Foto 2: Sustitución de canales y bajadas de aguas pluviales.




Foto 3: Pintado de barandas y cnastras..




Foto 4: Mejoramiento del drenaje de la escuela..



Foto 5: Cambio de capotes y laminuz



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OEE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---