



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canón Alta Vista, Aldea El Rodeo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-1165-43	FECHA:	26 DE FEBRERO DE 2024



Foto1: Aula 1: Sustitución de Ventana de madera por meal más vidrio y Sustitución de puerta.



Foto2: Aula 2: Sustitución de Ventana de madera por meal más vidrio y Sustitución de puerta.



Foto 3: Cocina: desinstalación de lámina existente; sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 e instalación de canales.



Foto 4: Módulo de Aulas 3 y 4: desinstalación de lámina existente; sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 e instalación de canales.



Foto 5: sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

