

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria, Aldea Las Lagunas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Lagunas, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	120-01-3918-45	FECHA:	26 de febrero de 2024



Foto 7: Mantenimiento de puerta de Dirección y siete aulas



Foto 8: Sustitución de migitorio, llaves, grifos y accesorios




Foto 9: Sustitución de ventana con balcon y puerta



Foto 10: Sustitución de canales de PVC y soporte opescente para canal




Foto 11: Sustitución de depósito de agua de 1700 lt y accesorios




Foto 12: Reparación de lamparas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandrapatricia temaj Bonilla
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria, Aldea Las Lagunas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Lagunas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-3918-45	FECHA:	26 de febrero de 2024



Foto 1: Sustitución de porton principal



Foto 2: Sustitución de Contador de agua, linea principal, llave de globo, llave de cheque y caja




Foto 3: Sustitución de tapadera de contador de agua




Foto 4: Reparación de columnas



Foto 5: Sustitución de lámina, accesorios para la instalacion, plancha de metal y lavatrastos




Foto 6: Mantenimiento de puertas de servicios sanitarios de hombres y mujeres

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Sandra Patricia Jematz Bonilla

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria, Aldea Las Lagunas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Lagunas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-3918-45	FECHA:	26 de febrero de 2024




Foto13: Sustitución de vidrios de aulas

Foto 14:

Foto 15:

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandrapatricia Temaj Bonilla

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

